

Neues Produkt	Produktänderung	Produktinformation
Technische Information	Preisänderung	Marketinginformation
Nr. 2015/13	Datum 28.05.2015	Seite 1/2

PowerView3 – HMI Modul Software Release 1.0.6



Ab sofort liefert MOTORTECH alle PowerView3 mit der neuen Software 1.0.6 aus.

Um eine Aktualisierung eines PowerView3 durchzuführen, lesen Sie bitte das Kapitel Software-Aktualisierung in der aktuellen Betriebsanleitung, welche auf www.motortech.de zum Download bereitsteht. Beachten Sie beim Software-Update die Version des Board Support Packages (BSP), diese wird Ihnen in der Ansicht Displayinformationen in Ihrem PowerView3 angezeigt.

Wenn auf Ihrem PowerView3 eine Software-Version vor 0.14.0 installiert ist, führen Sie bitte zuerst das Update-Backup aus dem gleichnamigen Unterverzeichnis aus. Dieses Update installiert einen Mechanismus, der bei allen zukünftigen Updates sicherstellt, dass die vorherige Software wieder hergestellt werden kann, falls das Update fehlschlägt. Weitere Informationen finden Sie in der Datei About.txt im Verzeichnis Update-Backup. Die Software-Version Ihres PowerView3 wird Ihnen ebenfalls in der Ansicht Displayinformationen angezeigt.

Die neue PowerView3 Software, die aktuelle Betriebsanleitung sowie das Update-Backup können unter dem folgenden Link heruntergeladen werden (ca. 20 MB):

<http://www.motortech.biz/downloads/MOTORTECH-SoftwarePackage-PowerView3-FW-1-0-6.zip>

Release 1.0.6 – 2015/02/02 – Neue Funktionen und Änderungen

- A) 1.0.6 – Allgemein
 - -
- B) 1.0.6 – MIC3/4/5
 - Bugfix: Bei der Aufzeichnung von Verlaufsdaten wurde die Zuordnung der Zylindernamen korrigiert.
- C) 1.0.6 – DetCon2/20
 - -

Release 1.0.5 – 2015/02/02 – Neue Funktionen und Änderungen

- A) 1.0.5 – Allgemein
 - -
- B) 1.0.5 – MIC3/4/5
 - Bugfix: Die Zuordnung der Zylindernamen wurde korrigiert.
- C) 1.0.5 – DetCon2/20
 - -

VERTEILER

Kunden / Sonstige	Ja
Vertreter & Vertriebspartner	Ja
OEM Partner	Ja
MOTORTECH Niederlassungen	Ja

Neues Produkt	Produktänderung	Produktinformation
Technische Information	Preisänderung	Marketinginformation
Nr. 2015/13	Datum 28.05.2015	Seite 2/2

Release 1.0.4 – 2014/10/07 – Neue Funktionen und Änderungen

- A) 1.0.4 – Allgemein
 - Bugfix: Kleine Fehlerkorrekturen, die für gelegentliche Abstürze verantwortlich waren.
- B) 1.0.4 – MIC3/4/5
 - Bugfix: Das Fenster für den Verlauf des Zündwinkels wurde korrigiert.
 - Bugfix: Es wurde ein Problem der MIC-Konfigurationen behoben, dass zu Problemen beim Starten führen konnte.
- C) 1.0.4 – DetCon2/20
 - -

Release 1.0.3 – 2014/08/04 – Neue Funktionen und Änderungen

- A) 1.0.3 – Allgemein
 - Bugfix: Es wurde ein Problem in der Gerätekonfiguration behoben.
 - Bugfix: Es wurde ein Problem bezüglich der Zeitzonen behoben.
- B) 1.0.3 – MIC3/4/5
 - -
- C) 1.0.3 – DetCon2/20
 - Bugfix: Es wurde ein Problem des BSP-1.41.0 mit der Behandlung des Datums und der Hardware-Uhr behoben.

Release 1.0.2 – 2014/07/31 – Neue Funktionen und Änderungen

- A) 1.0.2 – Allgemein
 - Bugfix: Es wurde ein Problem in der Gerätekonfiguration behoben, das zu sporadischen Abstürzen beim Wechsel der Knotennummer führen konnte.
- B) 1.0.2 – MIC3/4/5
 - -
- C) 1.0.2 – DetCon2/20
 - -

Release 1.0.1 – 2014/07/29 – Neue Funktionen und Änderungen

- A) 1.0.1 – Allgemein
 - -
- B) 1.0.1 – MIC3/4/5
 - Bugfix: Es wurde ein Problem bei der Aufzeichnung der Verlaufsdaten behoben.
- C) 1.0.1 – DetCon2/20
 - Bugfix: Es wurde ein Problem bei der Aufzeichnung der Verlaufsdaten behoben.

VERTEILER

Kunden / Sonstige	Ja
Vertreter & Vertriebspartner	Ja
OEM Partner	Ja
MOTORTECH Niederlassungen	Ja