

Sales & Service Bulletin

New Product	Product Update	Product Information
Technical Information	Price Update	Marketing Information
No. 2013/05	Date 06.08.2013	Page 1/2



Neues MICT – Release 1.12.3

Für Zündsteuergeräte der MIC4-/MIC850-Serie und VariStep Schrittmotorkarte

Zukünftig liefert MOTORTECH alle Zündsteuergeräte der MIC4- und MIC850-Serie sowie die VariStep Schrittmotorkarte mit dem neuen Release 1.12.3 des MICT aus, das unter dem folgenden Link heruntergeladen werden kann:

Um eine Aktualisierung des MICT auf Ihrem PC durchzuführen, lesen Sie bitte die jeweils aktuellen Betriebsanleitungen der Geräte, welche auf www.motortech.de zum Download bereitstehen. Prüfen Sie vor der Installation des MICT die Systemvoraussetzungen.

► <http://www.motortech.biz/downloads/MICT-1-12-3-setup.zip>

Release 1.12.3 – Neue Funktionen und Änderungen

A) 1.12.3 – Allgemein

- Aktualisierung der Motoren-Datenbank

B) 1.12.3 – MIC4

- Minimalwert der CAN Baudrate wurde auf 50 kBit/s geändert
ACHTUNG: Bereits erfolgte Eingaben unterhalb des neuen Minimalwertes verlieren bei der Aktualisierung des MICT ihre Gültigkeit!
- Anzeige der Alarmnummer in der Statuszeile korrigiert
- Hilfstexte der Zylinderindividuellen Zündzeitpunktgrenzen angepasst (ATDC/BTDC in ADV/RET)

C) 1.12.3 – MIC850

- –

D) 1.12.3 – VariStep

- VariFuel2-Serien mit Schrittmotoren der Rev. B hinzugefügt

Release 1.12.2 – Neue Funktionen und Änderungen

A) 1.12.2 – Allgemein

- –

B) 1.12.2 – MIC4

- Funktion Laufzeitdaten-Aufzeichnung hinzugefügt
- Online-Hilfe für MIC4 hinzugefügt

C) 1.12.2 – MIC850

- Fehler behoben, der zum Absturz beim Öffnen des Fensters Laufzeitdaten führte

D) 1.12.2 – VariStep

- –

Sales & Service Bulletin

New Product	Product Update	Product Information
Technical Information	Price Update	Marketing Information
No. 2013/05	Date 06.08.2013	Page 2/2

Release 1.12.1 – Neue Funktionen und Änderungen

A) 1.12.1 – Allgemein

- Aktualisierung der Motoren-Datenbank

B) 1.12.1 – MIC4

- Fehlerhafte Anzeige des Fensters Selbsttest bei Auswahl des Ausgangs A1 behoben
- Start des Selbsttests nur mit mindestens einem konfigurierten Ausgang möglich
- Probleme beim Herunterladen der Konfiguration behoben, die im Zusammenhang mit der Zylindernamen-Konfiguration stehen
- Berechnung der maximal möglichen Überdrehzahl bei Anwendungen mit insgesamt neun Trigger-Ereignissen korrigiert

C) 1.12.1 – MIC850

- –

D) 1.12.1 – VariStep

- –

Release 1.12.0 – Neue Funktionen und Änderungen

A) 1.12.0 – Allgemein

- Aktualisierung der Motoren-Datenbank

B) 1.12.0 – MIC4

- Unterstützung für direkte Ausgangsverkabelung bei Auswahl von Motoren aus der Datenbank hinzugefügt
- Anzeige der Echtzeituhr angepasst
- Konfigurationsprüfung für aktive Impulsnehmer hinzugefügt (Pre-Trigger Spannung $\geq 1,5$ V)
- Auflösung der Periode und Frequenz im Fenster Selbsttest erhöht

C) 1.12.0 – MIC850

- –

D) 1.12.0 – VariStep

- –