

# ITB-DC – Drosselklappe mit integrierter Schrittmotorsteuerung

## Neue Firmware — Release 2.2.0

Die Firmware 2.2.0 ist ein Release für alle MOTORTECH-Drosselklappen der Serie ITB-DC. Für den Betrieb der Drosselklappen ITB-DC mit der Firmware 2.2.0 muss mindestens das MICT 2.50.1 auf dem PC installiert sein.

Um eine Aktualisierung der Drosselklappe ITB-DC durchzuführen, lesen Sie bitte die aktuelle Montageanleitung, welche auf <https://www.motortech.de> zum Download bereitsteht. Prüfen Sie vor dem Start des Motors die Einstellungen.

### Download

Die neue Geräte-Firmware, sämtliche aktuellen Montageanleitungen sowie ein aktuelles MICT können über das MOTORTECH-Download-Center heruntergeladen werden:

<https://www.motortech.de/de/download-center/download-center.html>

## Neue Funktionen und Änderungen

**Release 2.2.0 – 2025-11-26**

**Test-Release 2.1.00000 – 2025-09-12**

- > Neues CAN Feldbusprotokoll: MOT-P1
- > Neues CAN Feldbusprotokoll: MOT-P2

**Release 2.0.0 – 2024-05-28**

- > Initiale Version.